

Standar Nasional Indonesia

Kawat baja karbon tinggi untuk konstruksi beton pratekan

Daftar isi

Halaman

| 1. Ruang lingkup | |
|----------------------------|-----------------|
| 2. Definisi | 50 1 000 |
| 3. Klasifikasi dan simbol | # C |
| 4. Syarat mutu | |
| 5. Cara pengambilan contoh | |
| 6. Cara uji | 4 |
| 7. Syarat lulus uji | |
| 8. Cara pengemasan | |
| 9. Syarat penandaan | |

Kawat baja kurbon tinggi untuk konstruksi beton pratekan

1. Ruang lingkup

HIMPEOCLAS TABLE BUT COMPANY OF THE ASSET Standar ini melipati definisi, klasifikasi dan simbol, syarat mutu. cara pengambilan conto, cara uji, syarat lulus uji, cara pengemasan, dan syarat penandaan kawat baa karbon tinggi untuk konstruksi beton pratekan.

- 2.1 Kawat baja kar on tinggi untuk konstruksi beton pratekan adalah baja yang berbentuk kawat, lerpenampang bundar, dan dibuat dari batang kawat baja karbon tinggi, yang telah mengalami perlakuan panas dan kemudian dilakukan pengerjaan dingin.
- 2.2 Batang kawat t ija karbon tinggi adalah yang sesuai dengan SNI 07-0375-1989, Batang kawat baja karbon tinggi sanata a s

3. Klasifikasi dan simbol

Klasifikasi dan siribol kawat baja karbon tinggi untuk konstruksi beton pratekan tercantum lalam Tabel 1.

The second of the contract of the second

Tabel 1 Klasifikasi dan simbol

| KJa | sifikasi | - Simbol |
|--------------|----------|----------|
| | Kelas A | KPP—A |
| Kawat polos | Kelas B | KPP-B |
| | Kelas C | KPPC |
| | Kelas A | KPDA |
| Kawat deform | Kelas B | KPD-B |
| | Kelas C | KPD-C |

Catatan:

KPP: Kawat prate an polos

KPD: Kawat pratekan deform termasuk indented

4. Syarat mutu

4.1 Sifat Tampak

- 4.1.1 Kawat harus bebas dari sambungan
- 4.1.2 Permukaan kawat harus bebas dari cacat-cacat yang merugikan, minyak atau kerusakan-kerusakan lainnya, dan hanya diperbolehkan berkarat ringan.
- 4.1.3 Pada kawat deform termasuk indented jarak antar sirip dan lekuk harus seragam.
- 4.2 Diameter nominal, diameter dasar, toleransi diameter, luas penampang nominal, dan massa nominal dari kawat tercantum dalam Tabel 2. Untuk kawat deform maka diameter dasar yang tercantum dalam Tabel 2 dipakai sebagai diameter nominal.

Diameter nominal, diameter dasar, toleransi dia neter, luas penampang nominal dan massa nominal

| Diameter nominal | Diameter dasar | Toleransi diameter | Luas penampang nominal | Massa nominal |
|------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| nm | mm | mm | mm | mm |
| 3 | 3,00 | ± 0,04 | 7,069 | 55,5 |
| 3,5 | 3,50 | ± 0,05 | 9,621 | 75,5 |
| 4 | 4,00 | ± 0,05 | 12,57 | 98,7 |
| 4,5 | 4,50 | ± 0,05 | 15,90 | 125 |
| 5 | 5,00 | ± 0,05 | 19,64 | 154 |
| 6 | 6,00 | ± 0,06 | 28,27 | 222 |
| 7 | 7,00 | ± 0,06 | 38,48 | 302 |
| 8 | 8,00 | ± 0,06 | 50,27 | 395 |
| 9 | 9,00 | ± 0,06 | 63,62 | 499 |

4.3 Sifat mekanis

Sifat mekanis tercantum dalam Tabel 3.

5. Cara pengambilan contoh

5.1 Pengambilan contoh uji dilakukan oleh petugas yang ber wenang.

5.2 Contoh uji diar bil dari kedua ujung masing-masing minimum sepanjang l meter. Jumlah con oh uji yang diambil, tergantung dari jenis uji yang akan dilaksanakan, dan tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 3
Sifat mekanis

| | · | •:::: | Suat | mekanis | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | <u> </u> | | 7 gğ* | 7.5 |
|---------------|----------|----------------------------------|-------------|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------|
| | Diameter | | · vere i. · | Uji tarik | | | | Uji relaksas | |
| e Cimaland | | - 4 | da 0,2 | Beban | maka | Regan | nen | Nilai | |
| Simbol | nominal | Beban pa | ua V,2 | Depart | ulaks. | 100 m | 576 B | relaksas | |
| | | | | | /t - O | 4 3 4 3 2 | C S | | |
| | mm | min. kN | (kgf) | min. kN | (kgf) | min. | /0 | maks. % | • |
| | 3 | 5,590 | (570) | 6,963 | (710) | 15 2223 2 1882 | , | 5,5 | |
| | 3,5 | 7,551 | (770) | 9,414 | (960) | | . ` ` | . 5,5 | , |
| | 4 | 9,806 | (1.000) | 700 800/0 400 | (1.250) | | | 5,5 | |
| KPP-A | 4,5 | 12,258 | (1.250) | | (1.600) | | 4.00 | 5,5 | 100 |
| KPD-A | 5 | 15,200 | (1.550) | 19,123 | (1.950) | 30. 30 | • | 5,5 | 33 |
| | 6 | 22,065 | (2.260) | 40 status to the state of the s | (3.850) | Nice No. | | 5,5 | 83 |
| | 7 | 30,401 | (3.100) | 10 Annother 10 | (3.850) | | | 5,5 | |
| | 8 | 39,227 | (4.000) | Grande Colons | | | | 5,5 | |
| | 9 | 50,014 | (5.100) | | (6.350) | | ere e | 5,5 | |
| | 3 | 6,963 | (710) | A 225,0000 | 14 1554 | 84 ₈₀ | | 5,0 | |
| | 3,5 | 9,414 | (960) | | (1.250) | | <u>.</u> | 5,0 | |
| ĩ | 4 | | (1.250) | Service Control Service Servic | (1.650) | کہی | . | 5,0 | |
| KPP-B | 4,5 | 15,691 | (1.600) | | STANSON COURSE SUN AS | W1 181 | | 5,0 | |
| KPD-B | 5 | an market all a conservation (A) | (1.950) | | (2.550) | | | 5,0 | |
|) (a | 6 | 27,949 | (2.850) | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | (3.700) | S 18 | 8 | 5,0 | 88 |
| | 7 | 37,756 | (3.850) | | (5.000) | 4 S | ž. | 5,0 | |
| | 8 | 49,524 | (5.050) | 2 20 30 50 mg | Name and an artist of the | 10 10 Mar 12 Mar 1 | | 5,0 | |
| | 9 | 62,272 | (6.350) | ومبتعثها وبنوغ ومستوا فروجواه | (8.250) | | | 5,Q | |
| | 3 | 9,709 | (990) | Ø | (1.250) | 9 | un II | 4,5 | 88 |
| 90 | 3,5 | 12,749 | (1.300) | • | | | 11. | 4,5 | 98 83 |
| io | 4 | 16,671 | (1.700) | 21,084 | (2.150) | 2,5 | | 4,5 | |
| 200 | 4,5 | 20,104 | (2.050) | 25,007 | (2.150) | 3,0 | | 4,5 | |
| KPP-C | 5 | 24,026 | (2.450) | 29,910 | (3.050) | 3,0 | | 4.5 | |
| KPD-C | 6 | 33,833 | (3.400) | 41,678 | (4.250) | 3,0 | eritori e lg | 4,5 | W. 2000 |
| 3.5 | 7 | 43,640 | (4.450) | 54,917 | (5.600) | 3,5 | | 4,5 | |
| | 8 | 54,427 | (5.550) | 69,137 | (7.050) | 3,5 | | 4,5 | |
| | 9 | 68,647 | (7.000) | 87,279 | (8.900) | 3,5 | | 4,5 | |

Tabel 4
Jumlah contoh uji

| Jenis uji | Jumlah c∈atoh uji |
|----------------------------------|--|
| Uji sifat tampak dan dimensi | Sesuai dengan jumlah untuk uji mekanis |
| Uji tarik dan regangan | Setiap 5 gulungan sebuah contoh uji |
| Uji beban pada 0,2 dan relaksasi | Setiap 30 gulungan se buah contoh uji |

Yang dimaksud dengan gulungan dalam tabel ini adalah gulungan asal/ awal tanpa terputus dimana kawat terbuat dari bahan dan oleh mesin yang sama.

6. Cara uji

6.1 Uji tarik dilakukan sesuai SII. 0395 - 80, Cara uji arik logam

6.2 Uji Relaksasi

Uji beban pada 0,2 dan uji relaksasi dilakukan sesuai dergan ketentuan yang berlaku.

7. Syarat lulus uji

- 7.1 Kelompok dinyatakan lulus uji bila memenuhi seluruh ketentuan pada butir 4.
- 7.2 Apabila sebagian syarat-syarat tidak dipenuhi, dapat dilakukan uji ulang dengan contoh uji sebanyak dua kali dari jumlah contoh uji pertama yang berasal dari kelompok yang sama.
- 7.3 Apabila pada uji ulang semua syarat-syarat dipenuhi kelompok dinyatakan lulus uji. Kelompok dinyatakan tidak lulus uji kalau salah satu syarat mutu tidak dipenuhi.

8. Cara pengemasan

Kawat dikemas dalam bentuk gulungan yang kokoh dan rapi dibungkus dengan bahan yang dapat mencegah kerusakan pada kawat karena pengaruh kotoran dan cuaca.

9. Syarat penandann

Setiap gulungan kawat harus diberi label dan bahan yang tidak mudah rusak d ngan tanda-tanda yang dapat dibaca dengan jelas yang mencakup:

- Klasifikasi dan simbol kawat
- Diameter nominal kawat
- Nomor kode profluksi
- Berat gulungan lawat
- Nama pabrik dan tanda dagang.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail: bsn@bsn.go.id